

دستگاه لایه نشانی غوطه وری Dipper Machine

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

✓ به آسانی قابل نصب و راه اندازی می باشد

✓ فضای مورد نیاز حداقل سه برابر ابعاد دستگاه و اینترفیس (50 cm-40cm-50cm)

1.20 متر مربع

✓ برق AC(50 Hz)220-230 V

✓ وات 150 W