

Unsteady State Relative Permeameter (URP-BR05)

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه اندازه‌گیری تراوایی نسبی ناپایا

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی و نفت نصب می‌شود.
- میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۲ متر و عرض ۰,۵ متر
- برق شهری با ولتاژ ۲۲۰ و ۶۰/۵۰ هرتز

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می‌گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می‌شود.

آزمون های تحویل دهی:

دستگاه با آزمون های استاندارد تعیین تراوایی نسبی نمونه سنگ تست شده و تحویل می‌گردد.