

شرایط محیط برای نصب دستگاه تست سایش پاششی

با توجه به نحوه و مکانیزم کار دستگاه ، هنگام تست در اثر کارکرد موتور صدا تولید میشود ، بهتر است دستگاه در محیط آگوستیک نصب گردد.

محیط آزمایشگاهی آری از آلاینده‌گی بخارات اسیدی ، گرد و خاک و رطوبت

دما کار آزمایشگاه بین ۲۰ تا ۲۶ درجه سانتیگراد

محل نصب باید ارت داشته باشد

با توجه به ابعاد دستگاه ۱۱۰*۶۰ (طول و عرض) و سه طرف دستگاه باید بتوان

حرکت کرد حد اقل فضای اطراف دستگاه باید ۲۰۰*۲۰۰ سانتی‌متر باشد