

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

۱- برق ارت دار

۲- هوای تمیز و بدون گرد و غبار و مواد شیمیایی

۳- رطوبت نسبی زیر ۲۰٪