



تاریخ: / /  
شماره: .....  
پیوست: .....

### شرایط حفظ و نگهداری

- دما بین ۱۰- تا ۶۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت بین ۵٪ تا ۸۵٪
- فشار هوار بین ۲۰ تا ۱۲۰ کیلوپاسکال

### شرایط محیطی عملکرد دستگاه

- دما بین ۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت بین ۵٪ تا ۷۵٪
- فشار هوا بین ۲۰ تا ۱۲۰ کیلوپاسکال

### ویژگی‌های تغذیه خارجی

از آداپتور خارجی با مشخصات زیر جهت راه‌اندازی و عملکرد دستگاه استفاده شود:

- خروجی: ۵ ولت مستقیم، حداکثر جریان: ۲۵۰۰ میلی‌آمپر
- ورودی: ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت متناوب، فرکانس ۶۰/۵۰ هرتز و جریان ۰.۴ آمپر

### ملاحظات

- دستگاه و متعلقات، در کنار هم و در مکان ایمن نگهداری شوند.
- تعمیرات دستگاه صرفاً توسط سازنده یا نماینده مجاز وی صورت گیرد.
- برای تمیز کردن سطح دستگاه، صرفاً از پارچه خشک استفاده شود.
- کاف دستگاه، ابزاری غیرالکتریکی است که با اتصال به شلنگ سیلیکونی، در اثر اعمال فشار فرد توان خواه، جریان هوا در مسیر شلنگ ایجاد می‌کند. این کاف، از سایر تولیدکنندگان مجاز قابل تهیه است.