



به رویان جوانه یاقوت
Yaghoot Crystal Growth

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

دستگاه اندازه گیری خواص پیزو الکتریک ها (Piezo Analyzer) مدل LR72 به شرح ذیل می باشد:

- اتاق آزمایشگاه باید دارای تهویه مطبوع و عاری از هرگونه گرد و خاک باشد.
- رطوبت آزمایشگاه نباید از حد مجاز بیشتر باشد.
- دستگاه در محیط آزمایشگاهی و به دور از آلودگی های محیطی استفاده شود.
- کالیبراسیون دستگاه قبل از اولین استفاده انجام شود.
- محیط مورد استفاده دارای دمایی در رنج دمای اتاق و تهویه مناسب باشد.
- فاصله کافی برای اتصالات پشت دستگاه و استفاده از وسایل جانبی رعایت شود.
- محیط کاربری به گونه ای باشد که مدل در معرض تابش مستقیم و پیوسته آفتاب و گرمای بالای ۷۰ درجه قرار نگیرد.
- انجام کف سازی مناسب محل آزمایشگاه و دستگاه جهت ایجاد سطح تراز مناسب و حصول دقت لازم است.

0930 044 0692



www.brjyaghoot.ir



شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، جهانپارس، سوله روبروی
مرکز نوآوری و فناوری واحد A-4

