

آزمون های تحویل دهی

- تست خلأ نهایی محفظه ی تست و آموزش نشت یابی سیستم
- تست صحت عملکرد لایه نشانی
- آموزش کار با پمپ های خلأ، تعویض روغن و نگهداری آن
- آموزش اپراتوری دستگاه و انجام تعمیرات پیشگیرانه

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- محل نصب سیستم باید دارای تهویه مناسب بوده و پریزهای اتصال برق مجهز به ارت باشند.
- کالیبراسیون ادوات جانبی شامل کالیبراسیون ترانس میتر خلأ/فشار، سنسور دما و غیره بوده که توسط شرکت معتبر انجام گرفته و گزارش کالیبراسیون به همراه دستگاه به مشتری تحویل میگردد.
- خط باد با فشار حداقل ۴ بار جهت استفاده شیرآلات دستگاه مورد نیاز می باشد.
- آب بادمای

شرکت مهندسی نانو آداک

طراح و سازنده سیستمهای خلأ، لایه نشانی

و کاربردی خلأ

تلفن : ۰۲۱۸۸۹۶۲۰۳۵

فکس: ۰۲۱۸۹۷۸۲۴۵۲

www.nanoadak.ir

nanoadaktrading@gmail.com