

شرایط محیطی نصب دستگاه چاپگر سه بعدی نیمه صنعتی

- حداکثر دمای محیط 60°C

- حداکثر رطوبت محیط ۸۵٪

- فشار هوای ۱ اتمسفر