

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب پروب آلودگی سنج مدل GXP 7015

شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه به شرح ذیل می‌باشد:

- ❖ محیط از عوامل محیطی شامل بارش باران، برف، تگرگ و رعد و برق ایمن باشد.
- ❖ رطوبت کاری از ۰ تا ۹۵ درصد می‌باشد.
- ❖ دمای کاری از ۲۰- تا ۶۰+ درجه سانتی گراد می‌باشد.
- ❖ محل نصب مسطح در نظر گرفته شود و به صورت کاملا محکم بر روی دیوار نصب شود.
- ❖ محل نصب از لحاظ ضربه و شک‌های مکانیکی شدید ایمن باشد.