

شرایط محیطی لازم بن ماری:

- ✓ کنتور برق تک فاز 25A
- ✓ محیط آزمایشگاهی به دور از گرد و غبار
- ✓ سیم کشی حداقل کابل 2/5A
- ✓ محیط آزمایشگاه حداقل $5m^2$ باشد.