

شرایط محیطی لازم شیکر :

- ✓ کنتور برق تک فاز ۲۵A
- ✓ محیط آزمایشگاهی به دور از گرد و غبار
- ✓ سیم کشی حداقل کابل ۱/۵A