

شرایط محیطی مناسب :

- (۱) محیط می بایست به صورت کاشی کاری شده ترجیحاً سفید مات باشد.
- (۲) در اتاق می بایست یک سیستم کف شوی پیش بینی شود.
- (۳) دمای محیط می بایست 22 ± 2 درجه و رطوبت حدود ۵۰% باشد.
- (۴) نور محیط در حد ۴۰۰ لوکس باشد.