



شرایط محیطی لازم برای دستگاه

فضای لازم برای دستگاه دوازده متر مربع می باشد.

از گرد و غبار کارگاهی و رطوبت محافظت شود.

کنترل برق تک فاز و کلید حفاظت از جان در تابلو برق نصب شده باشد.

سیم ارت برابر استاندارد وزارت نیرو در نظر گرفته شده و به دستگاه متصل شود.

شرایط دمایی آزمایشگاهی برای دستگاه مناسب است.

نصب آسان ، دقت بالا، امکانات گسترده، خدمات دهی مناسب

