



شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

## نواندیشان صنعت و تجارت سمن

### شرایط محیطی نگهداری و کارکرد با دستگاه ضربه IZOD و CHARPY

۱. دمای نگهداری: ۱۰ - الی ۷۰ درجه سانتیگراد
۲. دمای کارکرد: ۱۰ الی ۶۰ درجه سانتیگراد
۳. رطوبت نسبت: ۱۰ الی ۷۰ درصد

### تجهیزات مورد نیاز

۱. برق تک فاز به ظرفیت ۱ کیلووات مجهز به اتصال زمین (Earth)

### پارامترهای کالیبراسیون

۱. طول بازو
۲. وزن پاندول

### آزمون‌های تحویل‌دهی

۱. انجام تست بر روی نمونه استاندارد