



باسمه تعالی

شرایط محیطی مجموعه آموزشی کنترل سرعت موتور AC با استفاده از نرم افزار Labview

دما از ۱۰- تا ۷۰ درجه سانتی گراد

رطوبت تا ۳۰ درصد

جلوگیری از ورود گرد و غبار