

شرایط محیطی محل استقرار دستگاه :

با توجه به کاربرد صحرائی دستگاه و جنس بدنه دستگاه (پلکسی گلس) دستگاه می بایست اولاً با آب زلال و بدون امکان رسوب دهی شارژ شده و پس از اتمام عملیات کاملاً خشک شده و در مجاورت اشیاء شکننده و نور مستقیم آفتاب قرار نگرفته و همواره در جعبه مخصوص آرایه شده قرار گیرد.

ضمناً با توجه به حساسیت صفحه توری نسب شده بر روی صفحه پایه استقرار این صفحه روی اشیاء نرم و نیمه مرطوب نظیر حوله ضروری است