

شرایط محیط

محل دستگاه به گونه‌ای انتخاب گردد که احتمال برخورد با سایر تجهیزات و آسیب دیدگی به حداقل برسد.

برای افزایش طول عمر دستگاه بهتر است در محیطی با رطوبت کم و بدون گرد و غبار نگهداری گردد.

برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نوسانات برق، از محافظ‌الکترونیکی استفاده شود.

منبع تغذیه ۲۴۰/۲۲۰ ولت