

دستگاه اندازه گیری رطوبت و دمای هوا:

این دستگاه قادر به اندازه گیری رطوبت نسبی و دمای هوا و همچنین محاسبه نقطه شبنم به صورت همزمان می باشد. علاوه بر نمایش داده ها بر روی صفحه نمایش دستگاه، امکان نمایش و ذخیره داده ها بر روی کامپیوتر نیز برای کاربر فراهم شده است.

مشخصات:

- بازه اندازه گیری رطوبت 0 تا 100٪
- بازه اندازه گیری دما: -40 تا 120 درجه سانتیگراد
- تغذیه 12 ولت مستقیم
- اتصال به کامپیوتر توسط درگاه USB
- ذخیره داده ها با فرمت استاندارد Excel
- ابعاد: 210 x 105 x 45 میلیمتر



کاربردها:

- آزمایشگاه های شیمی
- سیستمهای مانیتورینگ
- کنترل کیفی صنایع غذایی