

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

- شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب و راه اندازی دستگاه اسکنر سه بعدی نوری موارد زیر می باشد:
- محل اسکن باید دارای شرایط نوری کنترل شده باشد (بدون پنجره و یا دارای پرده های زخم برای کنترل نور های محیطی)
- اتاق می بایست مجهز به کامپیوتر و میز کار مناسب:
- حداقل مشخصات کامپیوتر مورد نیاز:
- 2 عدد پورت usb2.0
- دارای پورت شبکه باشد

- CPU : Core i5
- Memory: 16 Gigs
- 500 GB hard drive
- Standard video card
- Win: Xp,7,8,10