

# Qeshm Voltage

ست آموزشی  
ابزار دقیق و کنترل پیشرفته  
QV-IN-10A



## ست آموزشی ابزار دقیق و کنترل پیشرفته QV-IN-10A

## شرایط محیطی

محل استقرار:

دستگاه QV-IN-10A قابلیت استفاده در تمام آزمایشگاه های برق و کنترل استاندارد را دارا می باشد. این دستگاه می بایست در محیط Indoor مورد استفاده قرار گرفته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد.

دمای محیط:

شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین ۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد می باشد.

رطوبت هوا:

رطوبت بهینه برای دستگاه بین ۰ تا ۶۰ درصد می باشد.