

شرایط محیطی لازم شیکر خورشیدی :

✓ کنتور برق تک فاز 25A

✓ محیط آزمایشگاهی حداقل  $10m^3$  باشد.

✓ دستگاه در موقعیت کاملا مسطح قرار داده شود.