

### **شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه آموت:**

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی و نفت نصب می شود
- میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۲ متر و عرض ۰/۵ متر

### **شرایط کالیبراسیون:**

- دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می شود.

### **آزمون های تحویل دهی**

- دستگاه با انجام آزمایش های استاندارد اندازه گیری ترشوندگی تحویل می گردد.