

دستگاه اندازه گیری کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در دما و فشار بالا HP-HT Pendant Drop Interfacial Tension Measurement Apparatus

ردیف	شرایط محیطی لازم	توضیحات
۱	نفت خام مرده (اختیاری، در صورت نبود مواد استاندارد تست زده می شود)	
۲	n-hexane یا n-heptane از کمپانی Merck یک لیتر	
۳	n-hexane صنعتی یک لیتر برای شستشو	
۴	کپسول نیتروژن فشار بالا (۵۰ بار = min)	
۵	محیط آزمایشگاهی ایزوله ۲ متر × ۲ متر	
۶	n-butanol جهت تست بیشتر	
۷	میز آزمایشگاهی بدون لرزش	
۸	کپسول هوا یا کمپرسور	
۹	سینک آزمایشگاهی	
۱۰	دوربین فیلم برداری	
۱۱	دستمال کاغذی	
۱۲	برق شهری	
۱۳	آب مقطر	