



شرکت دید سبز

شرایط محیطی برای دستگاه پنس حرارتی
Electrical Heated Forceps DS9901

کد فرم : B - 3 - 97 - 00

- دستگاه بر روی میز مسطح با ابعاد حداقل ۳۰*۵۰ قرار گیرد.
- در مجاورت وزش باد پنکه و یا کولر قرار نگیرد.
- از قراردادن هر گونه وسیله اضافی بر روی دستگاه خودداری شود.
- برای تمیزکاری دستگاه از مواد شیمیایی استفاده نشود.
- دمای محیط کار دستگاه بین ۱۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد است.
- دوشاخه برق دستگاه به پریز اتصال زمین وصل شود و از اتصال دستگاه به پریز فاقد اتصال زمین جداً خودداری شود.
- رطوبت محیط کار دستگاه بین ۰ تا ۵۰ درصد باشد.
- از تماس آب با دستگاه جلوگیری شود.

تهیه کننده :

تاریخ :

تأیید کننده :

تاریخ :