

امکانات لازم برای نصب و راه اندازی سامانه سرد ساز (چیلر):

- ❖ برق مورد نیاز: تک فاز، ولتاژ ۲۲۰ ولت با تلورانس مثبت، ۵۰ هرتز، جریان ۱۶ آمپر
- ❖ فضای لازم برای قرارگیری چیلر:
- ❖ دارای ابعاد حداقل ۲×۲ مترمربع در فضای آزاد و دارای سرپوش و حفاظ برای جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید و بارندگی
- ❖ تهویه مناسب ماکزیمم دمای محیط ۳۰ درجه سانتیگراد
- ❖ چیلر بایستی در خارج فضای آزمایشگاه و نزدیک به سامانه نصب شود تا امکان لوله کشی آب به داخل آزمایشگاه وجود داشته باشد.