

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه اندازه‌گیری کشش بین سطحی:

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی نصب می‌شود
- میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۲ متر و عرض ۰/۵ متر
- پمپ دستی هیدرولیک
- برق شهری با ولتاژ ۲۲۰ و ۶۰/۵۰ هرتز

شرایط کالیبراسیون:

- دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می‌گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می‌شود.

آزمون های تحویل دهی

دستگاه با آزمون های استاندارد اندازه‌گیری کشش سطحی تست شده و تحویل می‌گردد.