

پمپ فشار بالای تک سیلندر High Pressure Single Pump

ردیف	شرایط محیطی لازم	توضیحات
۱	دانسیتومتر فشار بالا جهت اندازه گیری دقت تزریق در فشار بالا	
۲	ترازو با دقت ۰/۰۱ گرم با ماکزیمم توان اندازه گیری ۶۰۰ گرم	
۳	سیستم جهت تزریق مانند مغزه نگهدار با محفظه فشار	
۴	بشر یا بورت استاندارد جهت اندازه گیری حجم	
۵	کپسول هوا یا کمپرسور ماکزیمم فشار ۱۰ بار	
۶	دوربین فیلم برداری	
۷	برق شهری	
۸	آب مقطر	
۹	فلش	