



شرایط محیطی لازم برای دستگاههای تست پیش

فضای لازم برای دستگاه دوازده متر مربع می باشد.

از گرد و غبار کارگاهی و رطوبت محافظت شود.

کنتور برق سه فاز و کلید حفاظت از جان در تابلو برق نصب شده باشد.

سیم ارت برابر استاندارد وزارت نیرو در نظر گرفته شده و بدستگاه متصل شود.

شرایط دمایی معمولی برای دستگاه مناسب است.

نصب آسان ، دقت بالا، امکانات گسترده، خدمات دهی مناسب

