

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط و موارد لازم برای نصب و راه اندازی:

- برق تک فاز ۲۲۰ ولت ۱ آمپر.
- وسایل لازم جهت آزمایش تحویل دهی:
 - میز آزمایش
 - بشر
 - پیپت حبابدار ۱۰۰ سی سی
 - بالن ژوژه ۲۵۰ سی سی
 - شیشه ساعت
 - قیف
 - ارلن مایر ۲۵۰ سی سی
 - همزمن مغناطیسی به همراه مگنت
 - الکترود PH (در صورت نبود الکترود، آزمایش با الکترود PH شرکت صورت می‌پذیرد.)

مواد لازم جهت آزمایش تحویل دهی:

- آب مقطر
- اسید کلریدریک با نرمالیته مشخص
- پتانسیم هیدروژن فتالات
- سود جامد یا سود سوز آور با نرمالیته مشخص

- دما و رطوبت محیط مطابق با شرایط کاربری