

## ست آزمایشگاهی کارگاه سیم پیچی ۱: AC (تکفاز و سه فاز)

شامل :

- ✓ منبع تغذیه سه فاز ۵۰ آمپر (منبع تغذیه متغیر سه فاز 50 آمپر) دارای ولت‌متر و آمپر‌متر
- ✓ میز کار سه مجموعه آزمایشگاهی (هر مجموعه آزمایشگاهی شامل پایه، روتور، محور و یاتاقانها
- ✓ ۱۵ عدد هسته

## ست آزمایشگاهی کارگاه سیم پیچی ۲: DC

- ✓ ولت متر و آمپر متر DC
- ✓ منبع تغذیه DC
- ✓ ماشین های DC به تعداد ۱۵ عدد
- ✓ کسینوس فی متر
- ✓ کلید گردان سه فاز یک طرفه ، دوطرفه ، چپ گرد ، راست گرد ، ستاره مثلث و کلید کولر