



قیف افزایشنده با شیر جانبی Dropping Funnel

FAPAN

قیف افزایشده

قیف افزایشده وسیله آزمایشگاهی است که برای انتقال مایعات به کار می رود. این دستگاه دارای یک شیر شیشه ای و یا تفلون در انتها می باشد.

بوسیله این شیر سرعت انتقال مایعات قابل کنترل می باشد

پایین تر از شیر شیشه رداژ دار قرار دارد که با قطر دهانه های متفاوت به ظروف شیشه ای دیگر متصل می شود.

سه مدل از این دستگاه موجود وجود دارد:

۱- قیف افزایشده با مخزن استوانه ای

۲- قیف افزایشده تحت فشار

۳- قیف افزایشده گلابی شکل

در مدل حلال خشک کن، دستگاه دارای شیر جانبی می باشد که به منظور خشک نمودن آب درون حلال از این دستگاه استفاده می شود