

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه
لایه نشان چرخشی مدل HVS - 3 COAT v



- ✓ میز آزمایشگاهی تراز شده
- ✓ یک رایانه دارای ویندوز XP یا ویندوز ۷، نزدیک محل نصب دستگاه برای نصب برنامه دستگاه
- ✓ یک پریز برق برای دستگاه و در صورت لزوم یک پریز برای پمپ خلاء همراه دستگاه
- ✓ قابل توجه است که میزان و اندازه ریزگردهای موجود در هوا به صورت مستقیم در کیفیت لایه‌نشانی اثر گذار است.