

## شرایط محیطی مورد نیاز دستگاه STH-106

۱. محیط آزمایشگاه تمیز و عاری از گرد و غبار باشد.
۲. دمای محیط حدود ۲۵ درجه و رطوبت کمتر از ۸۰٪
۳. میز به ابعاد 200\*70\*80 Cm (ارتفاع\*عرض\*طول) با تحمل وزن حدود ۱۵۰ کیلوگرم
۴. کامپیوتر با قابلیت نصب ویندوز ۷ و دارای ۴ پورت USB2.00
۵. دو عدد پریز تک فاز ۱۶ آمپر
۶. روشنایی به مقدار کافی
۷. فضای مورد نیاز جهت نصب حدود ۴ متر مربع و به گونه ای باشد که امکان دسترسی به پشت دستگاه به منظور تعمیرات و تنظیمات احتمال میسر باشد.