



دزیمتر مدل GXD 7014S برای اندازه‌گیری آلدگی ناشی از پرتوهای گاما و ایکس به کار می‌رود. در GXD 7014S از آشکارساز M-G می‌باشد.

- کاربرد در بخش ایمنی - بهداشت صنایع معدن، فولاد و ...
- کاربرد در بخش‌های ابزار دقیق پرتویی مورد استفاده در صنایع معدن، فولاد، نفت، گاز، پتروشیمی و ...
- کنترل آلدگی‌های رادیواکتیو مواد و تجهیزات ورودی و خروجی در صنایع معدن و فولاد
- نیروگاهها و مراکز هسته‌ای کشور
- مراکز صنعتی، رادیوگرافی و بازررسی
- مراکز پژوهشی هسته‌ای
- خدمات ایمنی و حفاظت پرتوی به پرتوکاران شاغل در صنایع مختلف



(دارای گواهی نامه از مرکز SSDL کرج)
(دارای گواهی نامه کالیبراسیون از سازمان انرژی اتمی)

1. تابش مورد اندازه‌گیری: گاما و ایکس
2. واحدهای نمایش آهنگ دز: $\frac{\mu R}{h}$, $\frac{mR}{h}$, $\frac{R}{h}$, $\frac{\mu Sv}{h}$, $\frac{mSv}{h}$, $\frac{Sv}{h}$
3. واحدهای نمایش دز تجمعی: μR , mR , R , μSv , mSv , Sv
4. آشکارسازها: یک عدد آشکارساز گایگر مولر شرکت CENTRONIC
5. محدوده انرژی پاسخ دستگاه: 100 keV تا $1/25$ MeV
6. محدوده اندازه‌گیری آهنگ دز گاما: از $0.1 \frac{\mu Sv}{h}$ تا $3 \frac{mSv}{h}$
7. زمان آماده به کار شدن: حداقل یک دقیقه
8. صفحه نمایش: دارای Backlight
9. طول عمر باتری: حداقل 24 ساعت کار مداوم در آهنگ دز زمینه و در دمای $25^{\circ}C$
10. دمای کاری از $-20^{\circ}C$ تا $+60^{\circ}C$
11. دمای نگهداری از $-30^{\circ}C$ تا $+70^{\circ}C$
12. مقاومت در برابر رطوبت: 0 تا 95%
13. مقاوم در برابر نفوذ آب
14. امکان نمایش اطلاعات حافظه روی صفحه نمایش دستگاه
15. ارسال اطلاعات حافظه به PC از طریق پروتکل RS232 با نرم افزار اختصاصی
16. امکان انتخاب سطح اخطار آهنگ دز و یا دز تجمعی توسط کاربر
17. امکان وارد کردن تاریخ و ساعت شروع سنجش دز تجمعی توسط کاربر
18. تغییر تنظیمات دستگاه با وارد کردن پسورد



ایمن‌گسترش‌امان‌کیش

سیستم‌های ایمنی و امنیتی و ایزیارزی

آدرس: تهران، پاسداران، بوزستان هفتم، پلاک ۱۴۱

تلفن: ۰۲۱-۲۲۵۶۲۶۱۵

فکس: ۰۹۱۲۸۴۳۶۶۰۵

واحد فروش و پشتیبانی فنی: ۰۹۱۲۵۱۷۳۳۶۰

ایمیل: info@rsdco.ir

مدیر عامل: ۰۹۱۲۵۱۷۳۳۶۰

وب سایت: www.RSDco.ir

پرتو

تولید