

دستگاه پروفیلومتر لیزری سطح اجسام (LPM-D1)

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

پوشش دستگاه به گونه‌ای طراحی و انتخاب شده است که از ورود گرد و غبار به داخل دستگاه جلوگیری شود بنابراین برای بالا بردن ضریب اطمینان از سلامت محیط، محیط عاری از گرد و غبار و فضای بسته برای نگهداری دستگاه ایده‌آل است.

بر روی نمونه نیز نباید آلودگی وجود داشته باشد، زیرا خطای دستگاه را افزایش خواهد داد.

