

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

تراشه ها نیاز به نصب و راه اندازی ندارد اما رعایت موارد زیر در هنگام نگهداری یا قبل از استفاده از آن به افزایش عمر قطعات کمک زیادی می نماید.

در اینجا به چند نکته در این مورد اشاره می کنیم:

- ✓ محیط های کثیف یا همراه با گرد و خاک برای نگهداری یا تمیز کردن قطعات مناسب نیست.
- ✓ از تماس سطح تراشه با سطوح زیر یا اجسام نوک تیز خودداری کنید.
- ✓ مواظب باشید که اسیدهای خورنده مانند HF با سطح تراشه تماس پیدا نکند.
- ✓ عقطعات شکننده است مراقب باشید که هنگام جابجایی یا قرار دادن در چیدمان از دست شما نیفتد.
- ✓ استفاده از روش های نادرست و مواد نامرغوب می تواند باعث خرابی سطح پولیش شده قطعات و یا باعث از بین رفتن پوشش روی آنها شود که در نتیجه عملکرد آنها را در اکثر کاربردها با مشکل مواجه می سازد.