

شرایط محیطی لازم جهت نصب :

۱- منبع تغذیه برق ۲۴۰/۲۲۰ ولت و ۶۰/۵۰ هرتز

۲- سطح محیط بدون لرزش

۳- فضای مناسب جهت نصب هواکش