

## شرایط محیطی نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاه پلاسما

آزمایشگاه دارای چاه ارت

دارای سیم کشی و پیریزهای استاندارد به همراه اتصال به زمین

برق تکفاز ۲۰ آمپر

محل مناسب جهت قرار دادن منبع تغذیه