



تاسيسات



شرایط محیطی و ملزومات تاسیساتی

- برق سه فاز تکفاز
- دمای مطلوب ۱۰-۴۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت: ۱۵٪-۸۰٪
- لوله کشی آب