

# آزمایش رسم پس ماند در هسته آهنی

## مدل (3-4)

### هدف آزمایش:

بررسی پسماند مغناطیسی در هسته آهنی یک ترانسفورمر و رسم منحنی پسماند آن

### وسایل آزمایش:

- ترانسفورمر با هسته آهنی ،
- تقویت کننده AC/DC ، 80W ،
- سیستم الکترونیک و نرم افزار رسمی منحنی ،
- سیم رابط دو سر BNC(۲ عدد) ،
- سیم رابط فیشدار - BNC ( ۱ عدد) ،
- سیم رابط معمولی 100Cm( ۲ عدد) ، رابط T-BNC(۱ عدد)

