

## شرایط محیطی نصب دستگاه هات پلیت

### شرایط کار

در زیر هود شیمیایی قرار گیرد

### شرایط نصب

۱. این دستگاه باید به دور از تابش مستقیم نور خورشید، رطوبت، گرما و سرما قرار گیرد، و دمای معمولی اتاق باید بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداشته شود.
۲. دوشاخه دستگاه می بایست به پریز های صنعتی و سیم قوی وصل گردد
۳. تأمین برق باید برطبق نیاز باشد. خط زمین، کلید مجزای برق و فیوز صحیح برای تضمین ایمنی کاربران ضرورت دارند.
۴. دستگاه را به طور ثابت روی میز آزمایش یا زیر هود قرار دهید. پشت آن باید ۲۰ سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد، و پریز نباید بیش از ۱ متر از تحلیلگر فاصله داشته باشد.