

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

کوره الکتریکی پخت سرامیک، چینی و سفال

سری KF



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق سه فاز ۴۰ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه در کنار آن مهیا باشد. دستگاه باید روی زمین با یک سطح صاف قرار گیرد. با توجه به حجم و وزن دستگاه، امکان جابجایی آن در پله‌ها ناممکن است. لذا کارگاه در نظر گرفته شده برای کوره فوق بایستی شرایط محیطی مناسب را داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه فرآیندهای پخت انجام گرفته با کوره آلودگی ایجاد می‌کنند، محل قرارگیری کوره باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد.