

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی سامانه پردازش پلاسمایی

۱. برق تکفاز شهری ۲۰ آمپر؛ اتصال زمین با مقاومت کمتر از ۰,۵ اهم

۲. دمای محیطی بین ۱۵ الی ۲۵ درجه سانتیگراد

۳. رطوبت محیط کمتر از ۳۰ درصد

۴. اگزاست مناسب برای خروج ازون تولیدی دستگاه

۵. سکوی قرارگیری دستگاه