

شرایط محیطی مورد نیاز برای محل قرار گیری دستگاه MCA دیجیتال

شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه به شرح ذیل می‌باشد:

- ❖ بدور از ریزش آب بر روی دستگاه نگهداری شود.
- ❖ دمای کاری از ۰ تا +۵۰ درجه سانتی گراد می‌باشد.
- ❖ محل قرارگیری مسطح در نظر گرفته شود و کابل‌ها متصل، آزاد و بدون کشیدگی باشد.
- ❖ محل قرار گیری دستگاه از لحاظ ضربه و شک‌های مکانیکی شدید ایمن باشد.