

## شرایط محیطی لازم برای نگهداری و نصب دستگاه : REP-PZD2K

در طول مدت زمانی که دستگاه در انبار نگه داشته می شود باید دقیق شود که درب دستگاه بسته نگه داشته

شود و توجه شود که به باکس آن صدمه ایی وارد نشود. انبار باید دارای شرایط زیر باشد:

- انبار سرپوشیده.
- دمای محیط ۲۰- ۵۰ درجه سانتی گراد.
- رطوبت حداکثر ۹۵٪ بدون میزان در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد.
- از نگهداری در مجاورت عوامل شیمیایی خورنده، گازها، بخارات، رطوبت، مواد قابل اشتعال و انفجار، مایعات اکیدا خودداری شود.

محل مناسب برای نصب و بهره برداری دستگاه باید دارای شرایط زیر باشد:

- بین دیواره های مجاور، پایین و بالای دستگاه فضای کافی برای جایی هوا وجود داشته باشد.
- سطح محل نصب توان تحمل وزن دستگاه را دارا باشد.
- نصب دستگاه باعث ایجاد مزاحمت برای کارکنان یا اختلال در کارها نشود.
- شرایط محیطی مکان انتخابی مناسب باشد.