

دستگاه تعیین کار پذیری به روش باکس L شکل:

این روش یکی از روش های تعیین کار پذیری و تراکم بتن های (SCC بتن های خودتراکم) است که میزان تراکم و روانی بتن SCC را پس از باز شدن دریچه دستگاه مشخص می کند. کاربرد سه میله عمودی برای مدل سازی میله های در بتن می باشد. دستگاه کار پذیری به روش باکس L از ورق فولادی بدون انعطاف و از دو قسمت افقی و عمودی تشکیل شده است. 3 عدد میله عمودی به قطر ۱۶ mm و به طول ۳۸ mm پایین دو بخش دستگاه نصب گردیده است. همچنین در قسمت کف و افقی مخزن دستگاه دو خط روی ۴۰۰ mm و ۲۰۰ mm علامت گذاری شده است. کلیه قسمت ها دارای رنگ کوره ای هستند.

مدل

BPCO 342

استاندارد

EN 11043

