



شرایط گارانتی

دستگاه نقطه ریزش و ابری شدن

شرکت پویافرآزما

در صورت رعایت موارد ذیل دارای ۱ سال گارانتی و خدمات پس از فروش ۱۰ ساله میباشد.

از وارد کردن نمونه بیشتر از علامت نشانه در محفظه دستگاه جلوگیری گردد.

از نوسان برق جلوگیری گردد.

وارد آمدن ضربه جلوگیری گردد.

از خیس شدن و رطوبت هنگام تمیزکاری دستگاه جلوگیری شود.

از باز شدن دستگاه خود داری گردد.

در صورت بروز هرگونه مشکل قبل از هر اقدام با شرکت پویافرآزما تماس حاصل گردد.

برای جلوگیری از فشار به برق دستگاه همزدن و مخلوط کردن نمونه هنگام انجام آزمایش تا اولین نقطه اشتعال الزامی بوده و رعایت نکردن این مورد باعث خطا در نتیجه آزمایش و امکان سوختن مدار داخلی دستگاه را در پی دارد