

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

شلنک لاین مدل ZSL2321-G

- برای دستگاه فضایی با حداقل ابعاد ۱۰۰*۵۰*۷۰ (ارتفاع*عرض*طول) و دارای تهویه مناسب نیاز است. توجه کنید که در صورتی که تمایل دارید سایر تجهیزات مرتبط با دستگاه مانند پمپ و تله سرد در نزدیکی آن قرار داده شود به فضای بزرگتری نیاز خواهید داشت.
- خروجی دستگاه باید به زیر هود منتقل شود.
- کپسول گاز بی اثر متصل به دستگاه در یک مکان ایمن با تسمه یا زنجیر نگهدارنده، مهار شود.
- بهترین مکان برای نصب و نگهداری دستگاه زیر هود آزمایشگاهی و به دور از رطوبت و تجهیزات برقی است.



نوآوران فناوری ژاو

www.zhawco.com

تهران
کن، بلوار کوهسار، خ شهرداری تخریب
تلفن: ۰۲۱-۴۴۳۱۷۳۵۸
موبایل: ۰۹۱۳۹۶۲۸۴۶۸
ایمیل: info@zhawco.com