



## PP-ME-CAM: جابجاگر با شش درجه آزادی

### • ویژگی‌ها:

جابجاگر با شش درجه آزادی PP-ME-CAM شامل یک مجموعه مبنا با سه درجه آزادی در مختصات دکارتی و مجموعه گزینشی دیگری با سه درجه آزادی در مختصات قطبی - کروی می‌باشد. مجموعه مبنا تنظیم اولیه مکان نمونه و مجموعه گزینشی تنظیم دقیق آن را انجام می‌دهند.

جابجایی در راستای X و Y و Z با استفاده از پیچ‌های تنظیم انجام می‌شود. پیچ‌های دوگانه قابلیت جابجایی در صفحه برای تنظیم ترازمندی نمونه را فراهم می‌آورند و پیچ دیگری قابلیت جابجایی دورانی حول محور عمود بر نمونه را بر عهده دارد.

### • مشخصات:

| شماره فنی | شرح                      | امکانات                                                                            |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PP-ME-CAM | جابجاگر با شش درجه آزادی | امکان تنظیم جابجایی در راستای X و راستای Y و راستای Z - امکان تنظیم جابجایی دورانی |



[PP-ME-CAM]: 6 Axis Positioner