



شماره:

تاریخ:

پیوست:

نواندیشان صنعت و تجارت سمن

شرایط محیطی و نگهداری و کارکرد با دستگاه ضربه در سرما

۱. دمای نگهداری: ۱۵ - الی ۵۰ درجه سانتیگراد
۲. دمای کارکرد: ۱۵ - الی ۴۰ درجه سانتیگراد
۳. رطوبت نسبت: ۱۰ الی ۷۰ درصد

تجهیزات مورد نیاز:

۱. فریزر
۲. برق تک فاز به میزان یک کیلو وات

پارامترهای کالیبراسیون

۱. ارتفاع سقوط

آزمون‌های تحویل‌دهی

۱. تست یک نمونه در شرایط محیطی انجام می‌گردد.